

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лапин Вячеслав Александрович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.02.2026 14:41:22
Уникальный программный ключ:
df48b51be157e2f6cf8adf83bc04ff59a6aeacac

ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
УГМК



Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«Технический университет УГМК»
(НЧОУ ВО «ТУ УГМК»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор НЧОУ ВО «ТУ УГМК»


(подпись)

В.А. Лапин



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

ПРОГРАММА

**«Организация эффективного и безопасного рабочего
пространства по системе 5С»**

(наименование программы)

Направленность: техническая

Верхняя Пышма
2026

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

Учебный план приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1 – Учебный план

Наименование раздела		Трудоемкость , час	Всего, ауд. час.	в том числе, час.			СРС, час	Текущий контроль (шт.)			Промежуточная аттестация	
				лекции	лаборато рные работы	практ. занятия, семинары		РК, РГР, рефераты	КР	КП	Зачет	Экзамен
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СТО Компании СТО К-054 «Организация эффективного и безопасного рабочего пространства»	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
2	Определение участка на котором необходима разработка 5С	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
3	Определение цели реализации системы 5С (сокращение времени, потерь, улучшение условий труда, создание безопасных условий и т.д.)	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
4	Определение состава рабочей группы: – Заказчик: Начальник цеха/участка; – Эксперт: Ответственный за инструмент от подразделения, инженер ОТ и ПБ; – Тренер: методолог ОР; – Разработчик: См. мастер/ механик и т.д.; Пользователи: сотрудники работающие на данном участке	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0

5	Определение входящих КПЭ: производительность, выход годной продукции, простои и т.д., который необходимо улучшить.	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
6	Фотофиксация: «Как есть» для сравнения, «было», «стало»	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
7	Что такое система 5С. Цели и задачи системы 5С Кто должен участвовать в системе 5С	1	0,75	0	0	0,75	0	0	0	0	0,25	0
8	Основные этапы внедрения 5С	1	0,75	0	0	0,75	0	0	0	0	0,25	0
9	Практическое применение 5С (с 1-го по 4-й шаг)	2	1,75	0	0	1,75	0	0	0	0	0,25	0
Итого		48	3,25	0	0	3,25	44	0	0	0	0,75	0